

МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова

«Дзяржаўны энергетычны і газавы нагляд»

Філіял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны
энергетычны і газавы нагляд»

па Віцебскай вобласці

Полацкае міжрайёнае аддзяленне

вул. Ніжне-Пакроўская, 27, 211415, г. Полацк

тэл./факс: +375 (214) 49 71 99

E-mail: polotsk.mro@gosenergogaznadzor.by

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

Филиал государственного учреждения
«Государственный энергетический и газовый
надзор» по Витебской области

Полоцкое межрайонное отделение

ул. Нижне-Покровская, 27, 211415, г. Полоцк

тел./факс: +375 (214) 49 71 99

E-mail: polotsk.mro@gosenergogaznadzor.by

27.01.2026

№

16-07/57

На №

ад

Руководителю предприятия
(организации)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ИНФОРМИРУЕМ:

основными причинами несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, являются: невыполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в действующих электроустановках; отсутствие или неприменение средств защиты, используемых в электроустановках; производство работ в охранных зонах электроустановок без оформления соответствующего разрешения владельца электрической сети.

09.07.2025 электромонтер филиал одного из предприятий в г. Барановичи совместно с напарником выполняли работы по проверке проходных выключателей сети освещения помещения моечной. При осмотре распределительной коробки сети освещения, с использованием приставной лестницы, пострадавший принял решение о необходимости снятия изоляции с проводов, дотронулся до неизолированных проводов, находящихся под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током и упал с лестницы. По заключению учреждения здравоохранения у пострадавшего диагностированы – электротравма II степени и ушибы.

21.07.2025 электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств электросетевого предприятия г. Минска в составе бригады выполнял работы по ремонту электрооборудования подстанции 110/10 кВ. При выполнении работ пострадавший приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током.

24.07.2025 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования одного из предприятий г. Бобруйска для осмотра электрооборудования, открыл дверцу ящика с рубильником и предохранителями, в этот момент произошли громкий хлопок и яркая вспышка и произошло возгорание. Пострадавший был доставлен в учреждение здравоохранения.

27.07.2025 бригада в составе трех работающих управление полевых сейсморазведочных работ одного из предприятий г. Гомеля выполняла сейсморазведочные работы в Речицком районе Гомельской области. При производстве работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи

напряжением (далее – ВЛ) 35 кВ двое работающих прикоснулись металлической вешкой к крайнему проводу в результате чего были смертельно травмированы электрическим током. Третий работник находился в нескольких метрах от них, тоже ощутил воздействие электрического тока и был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

30.08.2025 техник-электрик одного из садовых товариществ Сморгонского района Гродненской области при выполнении работ по подключению выносного щита учета садового домика на опоре с двухцепной ВЛ-0,4кВ. При производстве работ пострадавший дотронулся до провода ВЛ-0,4 кВ, находившегося под напряжением и в результате чего получил смертельный удар электрическим током.

06.09.2025 водитель грузового автомобиля МАЗ, работник одного из сельскохозяйственных предприятий Калинковичского района Гомельской области, при выгрузке песка недалеко от ВЛ-10 кВ в одном из населенных пунктов вышеуказанного района, начал движение в сторону ВЛ-10 кВ с поднятым кузовом автомобиля, в результате чего произошел разрыв провода. Оборванный провод при падении лёг на корпус автомобиля. Предположительно, пострадавший, выйдя из кабины автомобиля коснулся одновременно корпуса кабины и земли, был смертельно поражен электрическим током.

С целью недопущения подобных несчастных случаев

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

на необходимость обязательного соблюдения следующих требований обеспечения безопасности жизни и здоровья людей:

- выполнение подчиненным электротехническим персоналом организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в электроустановках (Технический кодекс установившейся практики ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»);

- обеспечение работающих, обслуживающих электроустановки, всеми необходимыми средствами защиты, а также обучение правилам применения и пользования ими для безопасности при выполнении работ (Технический кодекс установившейся практики ТКП 290-2023 (33240) «Средства защиты, используемые в электроустановках. Правила применения и испытания»);

- установленного порядка проведения работ в охранных зонах ВЛ (Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 № 794).

РЕКОМЕНДУЕМ:

1. Исключить формализм при проведении всех видов инструктажей, присвоении (подтверждении) групп по электробезопасности. При присвоении (подтверждении) групп по электробезопасности особое внимание уделять знанию персоналом организационных и технических мероприятий по безопасному выполнению работ в электроустановках, порядка допуска сторонних организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи, необходимых норм комплектования средствами защиты, правил их применения и периодичности испытаний, мер по освобождению пострадавшего от действия электрического тока и оказанию первой помощи пострадавшим.

2. Проводить постоянную работу по информированию персонала организации об опасности электрического тока, о последствиях несанкционированного проникновения в электроустановки, об опасности ловли рыбы вблизи линий электропередачи.

3. Рекомендовать техническим руководителям осуществлять постоянный контроль за проведением всех видов инструктажей с опросом проинструктированного персонала по вопросам, которые были освещены в инструктаже.

4. При проведении осмотров электроустановок уделять особое внимание наличию и исправности запирающих устройств, препятствующих доступу в распределительные устройства и проникновению на энергообъекты лиц неэлектротехнического персонала и посторонних.

5. Проработать данное информационное письмо с персоналом.

В свою очередь, предлагаем всестороннее сотрудничество в проведении разъяснительной работы по электробезопасности среди работников предприятия (организации). При необходимости обследования электроустановок – с целью оценки технического состояния электроустановок на предмет их безопасной эксплуатации, проведения лекций, бесед Вы можете обращаться в Новополоцкую районную энергогазинспекцию Полоцкого межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 70, e-mail: novopolotsk.regi@gosenergogaznadzor.by, факс: +375(214)522547.

Начальник
энергогазинспекции

В.В.Зеленкевич

