

## ПЕРЕЧЕНЬ

неликвидов (служба главного механика) с последующей реализацией

№ п/п	Наименование	Наличие технической документации	Наличие упаковки	ТМЦ.Артикул	Ед. изм.	Дата приобретения	Количество	Технические характеристики ТМЦ	Назначение ТМЦ	Оценка технического состояния по 10-ти бальной шкале	Цена без НДС	НДС	Цена с НДС, бел.руб. на 25.01.2024	Ссылка на фото
<b>Водокольцевой насос ELRS 25 ATEX с комплектом ЗИП</b>														
1	Водокольцевой насос ELRS 25 ATEX	Документация в наличии	Находится в поврежденной заводской упаковке	07000828	шт	21.05.2019	2	производительность - 2450 м3/ч; частота вращения - 750 об/мин; мощность - 75 кВт; предельное остаточное давление - 33 мбар; производство - ООО "Эрствак" на деталях присутствует ржавчина	дегазация, создание вакуума	8	78 981,77	15 796,35	<b>94778,12</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/vodokoltsevoi-nasos?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/vodokoltsevoi-nasos?Itemid=164</a>
2	ЗИП уплотнения вала к насосу ELRS 25 ATEX	Документация в наличии	Находится в заводской упаковке	10144889	шт	21.05.2019	4	Комплект состоит из двух пар трения и РТИ	Ремонт торцового уплотнения	9	7 705,61	1 541,12	<b>9246,73</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/zip-uplotneniya-vala?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/zip-uplotneniya-vala?Itemid=164</a>
3	Подшипник для насоса ELRS 25 ATEX (в к-те 4 шт.)	Документация отсутствует	Находится в поврежденной заводской упаковке	10151632	к-т	21.05.2019	2	Комплект состоит из двух подшипников NSK 6212ZC3E и двух подшипников NSK NU 216EM	Ремонт водокольцевого насоса	9	2 016,84	403,37	<b>2420,21</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/podshipniki-dlya-vodokoltsevogo-">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/podshipniki-dlya-vodokoltsevogo-</a>
4	Ремни для насоса ELRS 25 ATEX (в к-те 6 шт.)	Документация отсутствует	Упаковка отсутствует	10151631	к-т	21.05.2019	2	Continental SPB 3750 antistatic	Ремонт водокольцевого насоса	9	579,20	115,84	<b>695,04</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/remni-dlya-vodokoltsevogo-nasosa?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/remni-dlya-vodokoltsevogo-nasosa?Itemid=164</a>
5	Ротор насоса ELRS 25 ATEX (вал, рабочее колесо)	Документация отсутствует	Находится в поврежденной заводской упаковке	10151633	шт	21.05.2019	2	Материал рабочего колеса чугуна	Ремонт водокольцевого насоса	9	15 345,93	3 069,19	<b>18415,12</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/rotor-vodokoltsevogo-nasosa?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/rotor-vodokoltsevogo-nasosa?Itemid=164</a>