

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**неликвидов (служба главного механика)**

№ п/п	Наименование	Наличие технической документации	Наличие упаковки	ТМЦ.Артикул	Ед. изм.	Дата приобретения	Количество	Технические характеристики ТМЦ	Назначение ТМЦ	Оценка технического состояния по 10-ти бальной шкале	Цена без НДС	НДС	Цена с НДС, бел.руб. на 25.01.2024	Ссылка на фото
<b>Уплотнения к реализации</b>														
2	Уплотнение CR 39933	Документация отсутствует	Находится в поврежденной заводской упаковке	10050747	шт	10.02.2012	35	Производитель SKF	Уплотнение вала	9	16,67	3,33	<b>20,00</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr-39933?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr-39933?Itemid=164</a>
3	Уплотнение CR 50x72x10 HMSA 10 RC	Документация отсутствует	Находится в заводской упаковке	10050745	шт	10.02.2012	19	Производитель SKF	Уплотнение вала	9	13,33	2,67	<b>16,00</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr50x72x10?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr50x72x10?Itemid=164</a>
4	Уплотнение CR 68X90X10 HMSA10 RG	Документация отсутствует	Находится в заводской упаковке	10051787	шт	10.02.2012	4	Производитель SKF	Уплотнение вала	9	13,33	2,67	<b>16,00</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr65x95x10?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr65x95x10?Itemid=164</a>
5	Уплотнение CR 80x100x10 HMSA 10 V	Документация отсутствует	Находится в заводской упаковке	10050746	шт	10.02.2012	8	Производитель SKF	Уплотнение вала	9	23,33	4,67	<b>28,00</b>	<a href="https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr80x100x10?Itemid=164">https://additech.by/index.php/ru/component/speasyimagegallery/uplotnenie-cr80x100x10?Itemid=164</a>